

BRICK® 600

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	600 micron	Poliestere non adesivo	    

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misto cotone/poliestere Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici	60°	80 gf	10 cm/sec	25 secondi	155°C (311°F)	Media/Alta (4 bar)	freddo

NOTE: Dato l'elevato spessore del materiale, consigliamo di non tagliare particolari di dimensioni inferiori a 0,5 cm.

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Preriscaldare il tessuto per 20 secondi
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a freddo

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Materiale spessorato
- Mano morbida
- Effetto tridimensionale

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
lavaggio fino a 40°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo cotone)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

NOTE: Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.

